













Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)  
**Claußnitz - Markersdorf**

Tagesabschnitt  
**01**

Feuchte: F3 Datum: 03.04.1951

**Grab- loch 22** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **SL 5 V** 38 Gel S -8 -4 % **38 / 33**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s4-s3	1,5	
2							S,l4-L,s4,st2,gru3	2,0	
3						r3	S,l3,st3,gru3		
4									
5									

Feuchte: F3 Datum: 03.04.1951

**Grab- loch 23** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **sL 5 LÖV** 48 Gel N -2 -8 % **48 / 43**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s4-s3,gru3	1,5	
2			gb2				L,s3-fs3	2,0	
3						r3	L,s4,gru3		
4									
5									

Feuchte: F3 Datum: 03.04.1951

**Grab- loch 25** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **sL 4 LÖV** 53 Gel NW -4 -8 % **54 / 48**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2				L,s4-s3,gru3	2,0	
3						r3	L,s4,gr3		
4									
5									

SFNR	BGLNR	Besonderheiten, Abrechnungen [%]	Allg. Klima	Wertzahlen
25.1			-6 %	54 / 51
25.2		Gel N -2	-6 %	54 / 50
25.3		Gel SO -6	-6 %	54 / 48
25.4		Gel SO -12	-6 %	54 / 44



Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)  
**Claußnitz - Markersdorf**

Tagesabschnitt  
**01**

Feuchte: F3 Datum: 03.04.1951

**Grabloch 28** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L II b 3** 48 Gel W-O -8 **48 / 44**

Bemerkungen: AI

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5	
2			gb2				L,s3-fs3	2,0	
3			gb2	(ei2)		r2	L,s3-fs3		
4									
5									

Feuchte: F3 Datum: 03.04.1951

**Grabloch 29** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **sL 4 LÖV** 58 Gel SO -6 -6 % **58 / 51**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2							L,s4-s3	3,0	
3			gb2			r2	S,l3-L,s4,gru3		
4									
5									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 29.1 Gel O-W -10 -6 % 58 / 49  
 29.2 Gel N -2 -6 % 58 / 53  
 29.3 Gel W -4 -6 % 58 / 52

Feuchte: F3 Datum: 03.04.1951

**Grabloch 30** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **SL 4 LÖV** 49 Gel W -6 -4 % **48 / 43**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3-fs4	1,5	
2							L,s4,gr2	3,0	
3						r3	S,l2-L,s4,gr2		
4									
5									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 30.1 Gel W -10 -4 % 48 / 41



Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)  
**Claußnitz - Markersdorf**

Tagesabschnitt  
**01**

Feuchte: F3 Datum: 03.04.1951

**Grabloch 35** lfd. Nr. 35 best. Grabl. 33 Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L II b 2** 53 Besondereheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen **0 / 0**

Bemerkungen: LÖ

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h3						L,fs3	2,0-3,0	
2			gb2				L,fs3	2,0	
3			gb3	ei2		r2	L,fs3		
4									
5									

Feuchte: F3 Datum: 03.04.1951

**Grabloch 34** lfd. Nr. 34 best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L II b 3** 48 Besondereheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen **48 / 46**

Bemerkungen: LÖ

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2				L,fs3	2,0	
3			gb2-gb3			r2	L,kr-fs3		
4									
5									

Feuchte: F3 Datum: 03.04.1951

**Grabloch 36** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 4 LÖ** 67 Besondereheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen **66 / 58**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h3						L,fs3	2,0	
2							L,fs3	2,0-3,0	
3			gb2-(gb3)	ei2		r3	L,kr-fs4		
4									
5									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 36.1 Gel NW -6 -10 % 66 / 55

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

01

Feuchte: F3

Datum: 03.04.1951

**Grab- loch 37** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 4 LÖV** 67 Gel N -2 -8 % **66 / 59**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h3						L,fs3	2,0-2,5	
2							L,fs3	2,0-3,0	
3			gb2			r2	L,kr-fs3,(gr2)		
4									
5									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 37.1 Gel W -4 -8 % 66 / 58  
 37.2 Gel NW -6 -10 % 66 / 55

Feuchte: F3

Datum: 03.04.1951

**Grab- loch 39** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **sL 4 LÖV** 59 -8 % **59 / 54**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs4-fs3,(g2,st1)	2,0	
2			gb2	ei3			L,s3,st2,gr2	3,0	
3						r2	L,s3,gr3,st3		
4									
5									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 39.1 Gel N -2 -8 % 59 / 53

Feuchte: F3

Datum: 03.04.1951

**Grab- loch 40** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **sL 4 LÖV** 58 Gel W -4 -6 % **56 / 50**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3-fs4	2,0	
2							L,s4-s3,st2	3,0	
3						r2	L,s4,st3,gru3		
4									
5									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 40.1 Gel S -6 -6 % 56 / 49  
 40.2 Gel S -6, Wld -10 -6 % 56 / 44





Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)  
**Claußnitz - Markersdorf**

Tagesabschnitt  
**01**

Feuchte: F3 Datum: 03.04.1951

**Grabloch 49** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L II b 3** 46 Gel W -6 **46 / 43**

Bemerkungen: LÖ

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5	
2			gb2-gb3				L,fs3	2,0	
3			gb3	ei3		r3	L,kr		
4									
5									

Feuchte: F3 Datum: 03.04.1951

**Grabloch 50** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 4 LÖ** 72 Gel -2 **-8 % 72 / 65**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h3						L,fs3	2,5	
2							L,fs3	3,0	
3			gb2			r2	L,kr		
4									
5									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 50.1 **-8 % /**

Feuchte: F3 Datum: 03.04.1951

**Grabloch 51** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 LÖV** 61 **-10 % 60 / 54**

Bemerkungen: Vst - LÖ auf Granitverwitterung -

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3,gru1	2,0	
2			gb2-gb3	ei3			L,fs3,gru1	2,0	
3			gb3	ei3		r2-r3	L,fs3,(gru2)	3,0	
4			gb3	ei3		r3	Verw,l3,gru4-L,kr,gru3		
5									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 51.1 Gel W -6 **-10 % 60 / 50**  
 51.2 Gel W -4 **-10 % 60 / 52**  
 51.3 Gel N -2 **-10 % 60 / 53**  
 51.4 Gel S-SO -4 **-8 % 60 / 53**  
 51.5 Gel S-SO -6 **-8 % 60 / 52**  
 51.6 Gel S-SO -10 **-8 % 60 / 49**  
 51.7 Gel S -10, Wld -8 **-8 % 60 / 44**









Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

02

Feuchte: F3

Datum: 06.04.1951

**Grab- loch** 13    lfd. Nr. 13    best. Grabl. 4    Lage    Richtg.    Neig.    fr. Wasser    Bodentyp    M, L    T, N    Erläut. Kat.

Kulturart    Bodenklasse    BZ    Besonderheiten, Abrechnungen [%]    Allg. Klima    Wertzahlen  
A    **L 5 LÖ**    61    Gel N -2    -10 %    **0 / 0**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2				L,fs3	2,0-3,0	
3			gb3	ei3		r2	L,kr		
4									

Feuchte: F3

Datum: 06.04.1951

**Grab- loch** 14    lfd. Nr. 14    best. Grabl. 4    Lage    Richtg.    Neig.    fr. Wasser    Bodentyp    M, L    T, N    Erläut. Kat.

Kulturart    Bodenklasse    BZ    Besonderheiten, Abrechnungen [%]    Allg. Klima    Wertzahlen  
A    **L 5 LÖ**    61    Gel N -2    -10 %    **0 / 0**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2				L,fs3	2,0-3,0	
3			gb3	ei3		r2	L,kr		
4									

Feuchte: F3

Datum: 06.04.1951

**Grab- loch** 6    lfd. Nr. 6    best. Grabl.    Lage    Richtg.    Neig.    fr. Wasser    Bodentyp    M, L    T, N    Erläut. Kat.

Kulturart    Bodenklasse    BZ    Besonderheiten, Abrechnungen [%]    Allg. Klima    Wertzahlen  
A    **sL 4 LÖV**    58    Gel S -6    -6 %    **58 / 51**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3-fs3	1,5	
2							L,s4-s3,gru2	2,0	
3						r2	L,s4-s3,gru3,st2		
4									

SFNR    BGLNR

Besonderheiten, Abrechnungen [%]

Allg. Klima

Wertzahle

6.1

Gel SO -6, Wld -8

-8 %

58 / 45

6.2

Gel N -2

-8 %

58 / 52

6.3

Gel SO -10

-8 %

58 / 48









Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

**Claußnitz - Markersdorf****03**

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 1** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
Gr **L II b 2** 51 Gel N -2, Wld -6 **51 / 47**

Bemerkungen: AI

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2-gb3				L,s3-fs3,gru2	2,0	
3			gb3			r3	L,s3,gru3		

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
1.1 Gel O -6, Wld -6 **51 / 45**

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 2** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **sL 5 V** 48 Gel SO -8 -4 % **48 / 42**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3-fs4,st2,gru3	1,5	
2			gb2-gb3				L,s4,gru3	2,0	
3						r3	S,l3-L,s4,st2,gru3		

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 3** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 5 LöV** 58 Gel SO -4 -8 % **58 / 51**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5-2,0	
2			gb2-gb3				L,fs3,gru2	3,0	
3			gb3			r2	L,kr,(st2),gru3		

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
3.1 Gel S -8 -8 % **58 / 49**

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 5** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 4 Lö** 68 Gel N -4 -10 % **68 / 58**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2							L,fs3	2,0-3,0	
3			gb2			r2	L(kr)-fs4		

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
5.1 Gel N -6 -12 % **68 / 56**

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

03

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grab- loch** 6    lfd. Nr. 6    best. Grabl. 5    Lage    Richtg.    Neig.    fr. Wasser    Bodentyp    M, L    T, N    Erläut. Kat.

Kulturart    Bodenklasse    BZ    Besonderheiten, Abrechnungen [%]    Allg. Klima    Wertzahlen  
A    **L 4 LÖ**    68       -10 %    **0 / 0**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2							L,fs3	2,0-3,0	
3			gb2			r2	L(kr)-fs4		

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grab- loch** 7    lfd. Nr. 7    best. Grabl.    Lage    Richtg.    Neig.    fr. Wasser    Bodentyp    M, L    T, N    Erläut. Kat.

Kulturart    Bodenklasse    GrGZ    Besonderheiten, Abrechnungen [%]    Allg. Klima    Wertzahlen  
Gr    **L I b 2**    62          **62 / 62**

Bemerkungen: AI

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h3						L,fs3	3,0	
2							L,fs3	4,0	
3			gb2-gb3	ei3		r3	L,fs3		

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grab- loch** 8    lfd. Nr. 8    best. Grabl.    Lage    Richtg.    Neig.    fr. Wasser    Bodentyp    M, L    T, N    Erläut. Kat.  
**Hu**

Kulturart    Bodenklasse    GrGZ    Besonderheiten, Abrechnungen [%]    Allg. Klima    Wertzahlen  
Gr    **L II b 4-**                **0 / 25**

Bemerkungen: LÖ

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h3						L,fs3	2,0	
2			gb2				L,fs3	3,0	
3			gb2	ei3		r3	L,fs3		

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grab- loch** 9    lfd. Nr. 9    best. Grabl.    Lage    Richtg.    Neig.    fr. Wasser    Bodentyp    M, L    T, N    Erläut. Kat.

Kulturart    Bodenklasse    GrGZ    Besonderheiten, Abrechnungen [%]    Allg. Klima    Wertzahlen  
Gr    **L II b 2**    53          **52 / 52**

Bemerkungen: AI

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2-gb3				L,fs3	2,0	
3			gb3	ei3		r3	L,schl3		

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

03

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grab- loch 10** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 5 LÖ** 60 Gel N -4 -10 % **60 / 52**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5-2,0	
2			gb2	ei2			L,fs3	2,0	
3			gb4	ei3		r2	L,kr		

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
10.1 Gel N -2 -8 % 60 / 54

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grab- loch 11** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
Gr **L II b 2** 52 Gel N -2 -8 % **52 / 51**

Bemerkungen: LÖ

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2	ei2			L,fs3	3,0	
3			gb3	ei3		r2	L,fs3		

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grab- loch 12** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 5 LÖ** 58 Gel N -2 -10 % **58 / 51**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2-gb3				L,fs3	3,0	
3			gb3	ei3		r2	L,kr-fs3		

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grab- loch 13** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
Gr **L II b 3** 48 Gel NW-W -4 -10 % **48 / 46**

Bemerkungen: LÖ

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2-gb3				L,fs3	3,0	
3			gb4	ei3		r2	L,kr,gru3		

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

**Claußnitz - Markersdorf**

**03**

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 20** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L II b 3** 48 **0 / 0**

Bemerkungen: Lö

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2							L,fs3	2,0	
3			gb4	ei3		r3	L,kr		

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 14** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L II b 3** 42 **41 / 41**

Bemerkungen: Al

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5	
2			gb2	ei2			L,fs3	3,0	
3			gb3	ei3		r2	L,kr		

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 15** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L II b 2** 53 **53 / 52**

Bemerkungen: Al

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2							L,fs3,gru2	2,0	
3			gb3	ei3		r2	L,kr,gru3		

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 15.1 Gel W -4 **53 / 51**

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 16** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **IS II b 4-** **Hu** **/ 22**

Bemerkungen: V

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s4-s3,gru2	1,0-2,0	
2							S,I3-L,s4,gru3	2,0	
3						r3	S,I3,gru3		

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

03

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 17** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **sL 4 LÖV** 57 Gel W -6 -6 % **57 / 50**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3	1,5	
2							L,s4-s3,(st2)gru2	3,0	
3						r2	Verw-L,s4-s3,gru3		

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 18** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 5 LÖV** 62 Gel N -2 -8 % **61 / 55**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3	1,5-2,0	
2			gb2				L,fs3,gru2	3,0	
3			gb3	ei3		r2	L,gru3,kr		

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
18.1 Gel NW -4 -10 % 61 / 52  
18.2 Gel SO -4 -8 % 61 / 54  
18.3 Gel N -2 -8 % 61 / 54

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 21** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 5 LÖV** 60 -8 % **0 / 0**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2	ei2			L,fs3	3,0	
3			gb3	ei2		r3	L,kr-fs3		
4			gb3	ei2		r3	Verw,l2,gru3		

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 19** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **sL 4 V** 55 Kuppe -4 -6 % **55 / 49**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3,gru2	1,5	
2			gb2				L,s3-fs4,gru3/st3)-st2	2,0-3,0	
3						r3	Verw,l3,st3,gru3		

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)  
**Claußnitz - Markersdorf**

Tagesabschnitt  
**03**

Feuchte: F3 Datum: 07.04.1951

**Grabloch 22** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L III b 2** 48 **48 / 48**

Bemerkungen: AI

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2			ei2			L,fs3	1,0-2,0	
2			gb3-gb4	ei3			L,kr-fs3	2,0	
3			gb4	ei3		r2-r3	L,kr-fs3		
4									

Feuchte: F3 Datum: 07.04.1951

**Grabloch 23** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 4 LÖ** 67 **66 / 57**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2-h3						L,fs3	2,0	
2							L,fs3	2,0-3,0	
3			gb2	ei3		r2	L,kr-fs3		
4									

Feuchte: F3 Datum: 07.04.1951

**Grabloch 24** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 4 LÖ** 67 **67 / 58**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2							L,fs3	2,0-3,0	
3			gb2	ei2		r2	L,fs3		
4									

Feuchte: F3 Datum: 07.04.1951

**Grabloch 26** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 LÖ** 62 **62 / 56**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2	ei2			L,fs3	2,0-3,0	
3			gb3	ei3		r2	L,kr-fs3		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 26.1 Gel N -2 -10 % 62 / 55  
 26.2 Gel N -5 -12 % 62 / 52







Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)  
**Claußnitz - Markersdorf**

Tagesabschnitt  
**03**

Feuchte: F3 Datum: 07.04.1951

**Grabloch 36** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 Lö** 58 Gel N -2 -10 % **58 / 51**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5-2,0	
2			gb3	ei2			L,fs3	2,0	
3			gb3	ei3		r3	L,kr		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 36.1 Gel SO -4 -10 % 58 / 50  
 36.2 -10 % 58 / 52

Feuchte: F3 Datum: 07.04.1951

**Grabloch 37** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L II b 3** 46 Gel SO -4 -10 % **46 / 46**

Bemerkungen: AI

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2			ei2			L,fs3	1,5	
2			gb2	ei2			L,kr-fs3	2,0	
3			gb4	ei3		r3	L,schl-kr		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 37.1 Gel W -6 -10 % 46 / 43

Feuchte: F3 Datum: 07.04.1951

**Grabloch 38** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 Lö** 56 Gel W -4 -10 % **57 / 49**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5	
2			gb3	ei2			L,fs3	2,0	
3			gb3	ei3		r2-r3	L,kr		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 38.1 Gel W -4, Wld -10 -10 % 57 / 43  
 38.2 Gel -2, Wld -10 -10 % 57 / 44  
 38.3 Gel N -2 -10 % 57 / 51

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

03

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 39** lfd. Nr. 39 best. Grabl. 38 Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 Lö** 56 -10 % **0 / 0**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5-2,0	
2			gb2-gb3	ei2			L,fs3	1,0-2,0	
3			gb3	ei3		r3	L,kr		
4									

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 40** lfd. Nr. 40 best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **sL 4 LöV** 55 Kuppe -4 -6 % **55 / 49**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5	
2							L,s3,gru3	2,0	
3						r3	Verwl4-L,s4,gr3		
4									

Feuchte: F3

Datum: 07.04.1951

**Grabloch 41** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 6 Lö** 54 Gel O -4 -12 % **55 / 46**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb3	ei3			L,kr-fs3	2,0	
3			gb4	ei3		r3	L,kr		
4									

SFNR  
41.1

BGLNR

Besonderheiten, Abrechnungen [%]  
Gel SW -4, Wld -10

Allg. Klima Wertzahle  
-10 % 55 / 42







Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

04

Feuchte: F3

Datum: 10.05.1951

**Grabloch 9** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 6 Lö** 54 Gel SW -4 -10 % **54 / 46**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5	
2			gb3	ei3			L	2,0	
3			gb3	ei3		r3	L,kr		
4									

Feuchte: F3

Datum: 10.05.1951

**Grabloch 10** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 5 LöV** 56 Gel SW-W -4 -10 % **57 / 49**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5	
2			gb3	ei3			L,s3-fs3.gru2	2,0	
3			gb3	ei3		r3	Ver,l3-L,kr		
4									

Feuchte: F3

Datum: 10.05.1951

**Grabloch 11** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 5 Lö** 59 -10 % **58 / 52**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5-2,0	
2			gb2	ei2			L,fs3	2,0	
3			gb3			r2	L,kr		
4									

SFNR	BGLNR	Besonderheiten, Abrechnungen [%]	Allg. Klima	Wertzahl
11.1		Gel O -4	-10 %	58 / 50
11.2		Gel O -2	-10 %	58 / 51
11.3		Gel NW -6	-12 %	58 / 48
11.4		Gel N -2, Ver -4	-10 %	58 / 49

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

04

Feuchte: F3

Datum: 10.05.1951

**Grabloch 18** lfd. Nr. 18 best. Grabl. 11 Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 LÖ** 59 -10 % **0 / 0**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5-2,0	
2			gb2	ei2			L,s4-s3	2,0	
3			gb3			r2	L,kr		
4									

Feuchte: F3

Datum: 10.05.1951

**Grabloch 24** lfd. Nr. 24 best. Grabl. 11 Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 LÖ** 58 -10 % **0 / 0**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5-2,0	
2			gb2	ei2			L,fs3	2,0	
3			gb3			r2	L,kr		
4									

Feuchte: F3

Datum: 10.05.1951

**Grabloch 13** lfd. Nr. 13 best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L II b 3** 43 -10 % **43 / 43**

Bemerkungen: A1

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h1						L,fs3	1,0-1,5	
2			gb3	ei3			L,kr-fs3	2,0	
3			gb4	ei3		r2	L,schl3		
4									

Feuchte: F3

Datum: 10.05.1951

**Grabloch 14** lfd. Nr. 14 best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 LÖ** 56 -10 % **58 / 50**  
 Gel W -4

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5-2,0	
2			gb2-gb3				L,fs3	1,0-2,0	
3			gb3	ei3		r3	L,schl3		
4									

SFNR 14.1

BGLNR

Besonderheiten, Abrechnungen [%]

Allg. Klima

Wertzahle

Gel N -2

-10 %

58 / 51







Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)  
**Claußnitz - Markersdorf**

Tagesabschnitt  
**05**

Feuchte: F3 Datum: 12.04.1951

**Grabloch 4** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 4 Löv** 65 Gel S -6 -6 % **66 / 58**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb1				L,fs3	2,0	
3			gb2-gb3	ei2		r3	L,gru3,kr-fs3		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 4.1 Gel S -10 -10 % 66 / 55  
 4.2 Gel O -4 -6 % 66 / 59

Feuchte: F3 Datum: 12.04.1951

**Grabloch 5** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L II b 2** 56 Gel W -4 **55 / 53**

Bemerkungen: L ö

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2	ei2			L,fs3	2,0	
3			gb2	ei2		r2	L,kr-fs3		
4									

Feuchte: F3 Datum: 12.04.1951

**Grabloch 6** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 Löv** 59 Gel SO -4 -8 % **58 / 51**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2-gb3	ei2			L,fs3	2,0	
3			gb3	ei3		r3	L,gru3,kr		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 6.1 -10 % 58 / 52





Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

05

Feuchte: F3

Datum: 12.04.1951

**Grab- loch 16** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 5 LÖV** 56 -10 % **56 / 50**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5-2,0	
2			gb3	ei3			L,fs3	2,0	
3			gb4			r3	L,kr(gru3)		
4									

SFNR	BGLNR	Besonderheiten, Abrechnungen [%]	Allg. Klima	Wertzahle
16.1		Gel N -2	-10 %	56 / 49
16.2		Gel SO -8	-8 %	56 / 47
16.3		Gel O -14	-8 %	56 / 44

Feuchte: F3

Datum: 12.04.1951

**Grab- loch 17** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 5 LÖ** 57 -10 % **57 / 51**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5	
2			gb2-gb3	ei2			L,fs3	2,0	
3			gb3	ei3		r3	L,kr,gru3		
4									

Feuchte: F3

Datum: 12.04.1951

**Grab- loch 18** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **SL 4 LÖV** 46 -4 % **46 / 40**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3-fs3	1,5	
2							L,s4-s3	1,0-2,0	
3						r3	Verw-S,l3,st3,gru3		
4									

SFNR	BGLNR	Besonderheiten, Abrechnungen [%]	Allg. Klima	Wertzahle
18.1		Gel S -14	-2 %	46 / 39







Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)  
**Claußnitz - Markersdorf**

Tagesabschnitt  
**06**

Feuchte: F3 Datum: 13.04.1951

**Grabloch 1** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L 1 b 3** 50 Gel SO -8 **50 / 46**

Bemerkungen: LÖ

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2							L,fs3	4,0	
3			gb2			r2	L,fs3		

Feuchte: F3 Datum: 13.04.1951

**Grabloch 2** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **sL 4 LÖV** 60 Gel SO -8 -4 % **60 / 53**

Bemerkungen: LÖ

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3,gru2	2,0	
2							L,s3-fs3,gru2	2,0-3,0	
3						r2	Verw,l4-L,s4,gru3		

Feuchte: F3 Datum: 13.04.1951

**Grabloch 3** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **SL 4 LÖV** 50 Gel S -8 -4 % **51 / 45**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3,gru2	1,5	
2							L,s4-s3,(st2),gru2	2,0	
3						r3	Verw,l3-S,l3,gru3		

Feuchte: F3 Datum: 13.04.1951

**Grabloch 4** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 4 LÖV** 66 Gel S -8 -6 % **66 / 57**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2							L,fs3	2,0	
3			gb2			r2	L,kr,gru3,fs3		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 4.1 Gel S -6 -6 % 66 / 58  
 4.2 Gel SO -4 -8 % 66 / 58  
 4.3 -8 % 66 / 61

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)  
**Claußnitz - Markersdorf**

Tagesabschnitt  
**06**

Feuchte: F3 Datum: 13.04.1951

**Grabloch 42** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 4 Löv** 66 -6 % **0 / 0**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2				L,fs3	3,0	
3				ei3		r2	L,kr-L,fs3,gr,gru2		
4									

Feuchte: F3 Datum: 13.04.1951

**Grabloch 5** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **SL 5 V** 42 Kuppe -4 -4 % **42 / 39**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3,gru3	1,0-1,5	
2							S,l3(L,s3),st3,gru3	2,0	
3						r3	Verw,l2,st3.gru3		
4									

Feuchte: F3 Datum: 13.04.1951

**Grabloch 6** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 Löv** 61 -10 % **61 / 55**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2				L,fs3	2,0	
3			gb3	ei3		r2-r3	L,kr,gru3		
4									

SFNR	BGLNR	Besonderheiten, Abrechnungen [%]	Allg. Klima	Wertzahl
6.1		Gel SO -4	-10 %	61 / 52
6.2		Gel NW -4	-12 %	61 / 51
6.3		Gel N -8	-12 %	61 / 49
6.4		Gel NW -6	-12 %	61 / 50
6.5		Gel S -6	-8 %	61 / 52
6.6		Gel S -4	-8 %	61 / 54







Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

06

Feuchte: F3

Datum: 13.04.1951

**Grabloch 15** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat. **Hu**

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
Gr **IS II b 4-** / **22**

Bemerkungen: V

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3	2,0	
2							L,s4	2,0	
3						r2	L,s4-s3,gru3		
4									

Feuchte: F3

Datum: 13.04.1951

**Grabloch 16** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 6 LÖ** 51 -12 % **52 / 46**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5	
2			gb3-gb4	ei3			L,str-fs3	2,0	
3			gb4	ei3		r3	L,kr,(t2)		
4									

Feuchte: F3

Datum: 13.04.1951

**Grabloch 17** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **sL 4 V** 58 Gel S -12 -4 % **56 / 47**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3	1,5-2,0	
2							L,s4-fs4,gru2	2,0	
3						r3	S,l3-L,s4,gru3		
4									

SFNR	BGLNR	Besonderheiten, Abrechnungen [%]	Allg. Klima	Wertzahl
17.1		Gel S -8	-4 %	56 / 49
17.2		Gel S -16	-4 %	56 / 45
17.3		Gel S -10	-4 %	56 / 48
17.4		Gel S -14, Wld -14	-4 %	56 / 38
17.5		Gel SO -12, Wld -12	-4 %	56 / 40









Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

06

Feuchte: F3

Datum: 13.04.1951

**Grabloch 35** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **SL 5 V** 42 Gel S-SO -8 -4 % **42 / 37**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3,gru3	1,0-1,5	
2							S,l3-L,s4,st3,gru3	2,0	
3						r3	Verw,l3,st3,gru3		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 35.1 Gel S -16 -2 % 42 / 34

Feuchte: F3

Datum: 13.04.1951

**Grabloch 18** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **SL 5 V** 35 42 -4 % /

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s4-s3,gru2	1,0-1,5	
2							S,l3-L,s4,st2,gru3	1,0-2,0	
3						r3	Ver-S,ll2,st3,gru4		
4									

Feuchte: F3

Datum: 13.04.1951

**Grabloch 36** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 LöV** 58 -10 % **59 / 53**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2	ei2			L,kr-fs3	2,0	
3			gb3	ei3		r3	L,gru3,kr		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 36.1 Gel -2 -10 % 59 / 52  
 36.2 Gel SW -4 -8 % 59 / 52  
 36.3 Gel NW -4 -10 % 59 / 51  
 36.4 Gel NO -6 -12 % 59 / 48











Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)  
**Claußnitz - Markersdorf**

Tagesabschnitt  
**07**

Feuchte: F3 Datum: 14.04.1951

**Grabloch 11** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **sL 4 LÖV** 56 Gel S -8 -4 % **56 / 49**

Bemerkungen: AI

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3	2,0	
2							L,s3,gru2	2,0	
3						r2	Verw-L,s4-s3,gru2		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 11.1 Gel S-W -4 -6 % 56 / 50  
 11.2 Gel S -8, Wld -8 -4 % 56 / 45

Feuchte: F3 Datum: 14.04.1951

**Grabloch 12** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **sL 5 V** 48 Kuppe -2 -6 % **48 / 44**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3,gru2	1,0-1,5	
2							L,s4-s3,gru3	2,0-3,0	
3						r3	Verw-l3-L,s4,gru3		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 12.1 Gel -2, Wld -8 -6 % 48 / 40

Feuchte: F3 Datum: 14.04.1951

**Grabloch 13** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 LÖ** 59 Gel -2 -10 % **58 / 51**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2	ei2			L,kr-fs3	2,0	
3			gb2	ei3		r3	L,kr		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 13.1 Gel SW -4 -8 % 58 / 51  
 13.2 Gel N -4 -12 % 58 / 49

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

07

Feuchte: F3

Datum: 14.04.1951

**Grabloch 14** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **SL 5 V** 41 Kuppe -4 -4 % **42 / 39**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3,st2,gru3	1,5	
2							L,s4,st3,gru3	2,0	
3						r3	Verw,l2,st3,gru3		
4									

Feuchte: F3

Datum: 14.04.1951

**Grabloch 15** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **SL 5 V** 41 Gel NW -6 -6 % **42 / 37**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3,gru2	1,5	
2						r3	S,l3-L,s4,gru3	3,0	
3						r3	Verw,l2,gru3		
4									

Feuchte: F3

Datum: 14.04.1951

**Grabloch 16** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 Löv** 61 Gel NW -8 -12 % **60 / 48**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2				L,fs4-fs3	2,0	
3			gb2-gb3	ei3		r2	Verw-L,kr,fs3		
4									

SFNR	BGLNR	Besonderheiten, Abrechnungen [%]	Allg. Klima	Wertzahl
16.1		Gel W -10	-10 %	60 / 48
16.2		Gel NW -6	-12 %	60 / 49
16.3		Gel NW -4	-12 %	60 / 50
16.4		Gel SW -2	-10 %	60 / 53
16.5		Gel S -8	-10 %	60 / 49
16.6			-10 %	60 / 54
16.7		Gel S -4	-8 %	60 / 53
16.8		Gel S -8	-8 %	60 / 50









Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

07

Feuchte: F3

Datum: 14.04.1951

**Grabloch 27** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **SL 5 V** 40 Gel SO -14 -4 % **41 / 34**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3,gru2	1,0-1,5	
2			gb2				S,l3-L,s4,gru3	2,0-3,0	
3						r3	S,l3,gru3,st3		
4									

Feuchte: F3

Datum: 14.04.1951

**Grabloch 30** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 Lö** 61 -10 % **61 / 55**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2	ei2			L,fs3	2,0	
3			gb2-gb3			r2	L,kr-fs3		
4									

Feuchte: F3

Datum: 14.04.1951

**Grabloch 31** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **sL 4 LöV** 54 Gel SO -2 -6 % **55 / 51**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5-2,0	
2			gb2				L,s3-fs3	2,0	
3			gb2			r3	L,kr-s3,gru2		
4									

SFNR	BGLNR	Besonderheiten, Abrechnungen [%]	Allg. Klima	Wertzahle
31.1		Gel SW -6, Wld -10	-4 %	55 / 44
31.2		Gel SW-SO -6	-4 %	55 / 49
31.3		Gel SW -8, Wld -12	-4 %	55 / 42
31.4		Gel S -8	-4 %	55 / 48
31.5		Gel S -12	-4 %	55 / 46
31.6		Gel S -12, Wld -8	-4 %	55 / 42
31.7		Gel S -16	-4 %	55 / 44



Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)  
**Claußnitz - Markersdorf**

Tagesabschnitt  
**07**

Feuchte: F3 Datum: 14.04.1951

**Grabloch 34** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 LöV** 57 Gel -2 -10 % **57 / 50**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2-gb3				L,fs3	2,0	
3			gb3	ei2		r3	L,kr,gru3		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 34.1 Gel -2, Wld -10 -10 % 57 / 44  
 34.2 Gel W-SO -10 -10 % 57 / 46  
 34.3 Gel W -10, Wld -12 -10 % 57 / 39  
 34.4 Gel SW -12 -8 % 57 / 46

Feuchte: F3 Datum: 14.04.1951

**Grabloch 28** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 LöV** 55 Gel -2, Wld -10 -10 % **0 / 0**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5-2,0	
2			gb2-gb3				L,fs3	2,0-3,0	
3			gb3			r3	L,kr-fs3,gru3		
4									

Feuchte: F3 Datum: 14.04.1951

**Grabloch 35** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 LöV** 55 Gel S -10 -8 % **56 / 46**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5-2,0	
2			gb2-gb3	ei2			L,fs4-fs3	2,0	
3			gb3	ei3		r3	L,s3-fs4		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 35.1 Gel S -10, Wld -8 -8 % 56 / 41

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

07

Feuchte: F3

Datum: 14.04.1951

**Grabloch 36** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 5 LöV** 55 Gel S -10 -8 % **56 /**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5-2,0	
2			gb2-gb3	ei2			L,fs4-fs3	2,0	
3			gb3	ei3		r3	L,s3-fs4		
4									

Feuchte: F3

Datum: 14.04.1951

**Grabloch 37** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L II b 2** 54 Gel N -6 **53 / 53**

Bemerkungen: AI

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2-gb3	ei2			L,fs4-fs3	2,0	
3			gb2	ei2			L,kr-fs3,gru3		
4									

SFNR BGLNR  
 37.1

Besonderheiten, Abrechnungen [%]  
 Gel N -6

Allg. Klima Wertzahlen  
 53 / 40

Feuchte: F3

Datum: 14.04.1951

**Grabloch 38** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L III b 2** 43 **43 / 43**

Bemerkungen: AI

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2			ei2			L,fs3	1,0-1,5	
2			gb3-gb4	ei3			L,fs4-fs3	2,0	
3			gb4	ei3		r3	L,schl3,kr		
4									

SFNR BGLNR  
 38.1

Besonderheiten, Abrechnungen [%]  
 Wld -6

Allg. Klima Wertzahlen  
 43 / 40

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)  
**Claußnitz - Markersdorf**

Tagesabschnitt  
**07**

Feuchte: F3 Datum: 14.04.1951

**Grabloch 41** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 4 Löv** 64 Gel W -8 -8 % **63 / 53**

Bemerkungen: Löv

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2				L,fs3	2,0-3,0	
3			gb2-gb3			r3	L,kr-fs3,gru3		
4									

Feuchte: F3 Datum: 14.04.1951

**Grabloch 42** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 4 Lö** 65 Gel W -6 -8 % **66 / 57**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2							L,fs3	3,0	
3			gb2			r2	L,kr-fs3		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 42.1 Gel NW -8 -10 % 66 / 54

Feuchte: F3 Datum: 14.04.1951

**Grabloch 43** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **SL 4 V** 46 Gel S -6 -4 % **47 / 42**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3,st2,gru2	1,5	
2							S,l3-L,s4,st2,gru3	2,0	
3						r3	Verw,l4-S,l4,st3,gru3		
4									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 43.1 Gel SW -2 -4 % 47 / 44

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

07

Feuchte: F3

Datum: 14.04.1951

**Grab- loch** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.  
**45**

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L II b 2** 52 Gel SO -4 **52 / 50**

Bemerkungen: Löv

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,0	
2							L,fs3	2,0-2,0	
3			gb2			r2	L,s3(st2),gru3		
4									

Feuchte: F3

Datum: 14.04.1951

**Grab- loch** Ifd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.  
**47**

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **sL 4 V** 52 Gel SW -2, Ver -4 -6 % **52 / 46**

Bemerkungen: Vst.

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s4-s3,gru3	1,5-2,0	
2			gb2				L,s3,gru2	0,0-1,0	
3			gb			r1	S,l3-L,s4(st2-st3,gru3)	3,0	
4						r3	Verw-S,l4-l3,t2		

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

08

Feuchte: F3

Datum: 18.04.1951

**Grabloch** 1

Kulturart: Gr, Bodenklasse: **L II b 3**, GrGZ: 48, Besonderheiten, Abrechnungen [%]: Gel S - N -6, Allg. Klima: 48 / 45

Bemerkungen: LÖ

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	4,0	
2							L,fs3	2,0-3,0	
3			gb2				L,kr-fs3,gru2		

SFNR: 1.1, 1.2; BGLNR; Besonderheiten, Abrechnungen [%]: Gel S -8, Gel S -4; Allg. Klima: 48 / 44, 48 / 46

Feuchte:

Datum: 18.04.1951

**Grabloch** 23

Kulturart: Gr, Bodenklasse: **L II b 3**, GrGZ: 48, Besonderheiten, Abrechnungen [%]: 0 / 0

Bemerkungen: LÖV

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,0	
2							L,fs3	3,0	
3			gb1	ei2			L,kr-fs3		
4									
5									

Feuchte: F3

Datum: 18.04.1951

**Grabloch** 2

Kulturart: A, Bodenklasse: **sL 4 V**, BZ: 56, Besonderheiten, Abrechnungen [%]: Gel S -8, Allg. Klima: -4 % 56 / 49

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3-fs4,gru2	1,5	
2							L,s3,gru2	2,0	
3						r2	Verw,l3-L,s3,gru2,st2		

SFNR: 2.1; BGLNR; Besonderheiten, Abrechnungen [%]: Gel -2; Allg. Klima: -6 % 56 / 52

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

08

Feuchte: F3

Datum: 18.04.1951

**Grab- loch 3** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 4 Löv** 64 Gel S -8 -6 % **64 / 55**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5-2,0	
2							L,fs3	2,0	
3						r2	L,s3-fs3,gru2		

Feuchte:

Datum: 18.04.1951

**Grab- loch 4** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 5 Löv** 62 Gel S -8 -10 % **60 / 54**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2							L,fs3,gru2	2,0-3,0	
3						r2	L,s3-fs3,gru2		

SFNR	BGLNR	Besonderheiten, Abrechnungen [%]	Allg. Klima	Wertzahl
4.1		Gel S -8	-8 %	60 / 50
4.2		Gel S-SW -4	-8 %	60 / 53
4.3		Gel W -4	-10 %	60 / 52
4.4		Gel W -6	-10 %	60 / 50

Feuchte:

Datum: 18.04.1951

**Grab- loch 5** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **L 5 Lö** 59 Gel -2 -10 % **58 / 51**

Bemerkungen: Kla.v Grbl. 11

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb2	ei2			L,kr-fs3	2,0	
3			gb2	ei3		r2-r3	L,kr		

SFNR	BGLNR	Besonderheiten, Abrechnungen [%]	Allg. Klima	Wertzahl
5.1		Gel NW -8	-12 %	58 / 46

Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

08

Feuchte: Datum: 18.04.1951

**Grabloch 6** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
Gr **L II b 2** 52 **52 / 52**

Bemerkungen: AI

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,5	
2			gb2	ei2			L,fs3	2,0	
3			gb3	ei2		r2	L,schl3-fs3		

Feuchte: Datum: 18.04.1951

**Grabloch 7** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
Gr **L II b 3** 42 **42 / 39**

Bemerkungen: LÖV

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,0	
2							L,s3-fs3	2,0-3,0	
3							S,l2-l3,st2,gru3		

Feuchte: Datum: 18.04.1951

**Grabloch 8** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **SL 4 LÖV** 53 **52 / 46**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3-fs3	2,0	
2							S,l4,st2,gru2	2,0	
3							L,s3,st2,gru2	2,0	
4							Verw-L,st3,gru3		

Feuchte: Datum: 18.04.1951

**Grabloch 9** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
A **sL 4 LÖV** 58 **58 / 49**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs2,gru1	1,5	
2							L,fs4-fs3	1,0-2,0	
3							L,s4,gru3-gru2	1,0	
4							GranitV,l2,gru4		



Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)

Tagesabschnitt

Claußnitz - Markersdorf

08

Feuchte: Datum: 18.04.1951

**Grabloch 13** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **SL 4 LÖV** 63 Gel S -8 -6 % **63 / 54**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s3-fs3,gru2	2,0	
2							L,s3,gru2	3,0	
3						r2	L,s4-s3(st2),gru2		
4									
5									

Feuchte: Datum: 18.04.1951

**Grabloch 14** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **SL 4 V** 47 Gel S -10 -4 % **48 / 41**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s2-gru2	1,5	
2							L,s4-s3,gru2	2,0	
3							S,l3-L,s4,(st2)gru3		
4									
5									

Feuchte: Datum: 18.04.1951

**Grabloch 15** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **SL 4 V** 44 Gel S -8 -4 % **45 / 40**

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,s2-fs3	1,0	
2							L,s4-s3,(st2)gru3	2,0	
3						r2	Verw,l3-L,s4,st2,gru3		
4									
5									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 15.1 Gel S -4 -4 % 45 / 41



Gemeinde - Gemarkung (Sachsen)  
**Claußnitz - Markersdorf**

Tagesabschnitt  
**08**

Feuchte: Datum: 18.04.1951

**Grabloch 19** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L II b 2** 54 **53 / 53**

Bemerkungen: AI

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,0-15,0	
2							L,fs3	3,0	
3			gb3			r2-r3	L,fs4-fs3		
4									
5									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 19.1 Wld W -10 **53 / 48**

Feuchte: Datum: 18.04.1951

**Grabloch 20** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse GrGZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 Gr **L II b 2** 54 **53 / 53**

Bemerkungen: AI

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	1,0-15,0	
2							L,fs3	3,0	
3			gb3			r2-r3	L,fs4-fs3		
4									
5									

Feuchte: Datum: 18.04.1951

**Grabloch 21** lfd. Nr. best. Grabl. Lage Richtg. Neig. fr. Wasser Bodentyp M, L T, N Erläut. Kat.

Kulturart Bodenklasse BZ Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahlen  
 A **L 6 LÖ** 52 Ver aufg.Boden -4 **51 / 42**

Bemerkungen: Gärtnerei

	Humus	Kalk	Farbe	Eisen	Feu.	Sonst.	Bodenart	Schicht [dm]	Horizont
1	h2						L,fs3	2,0	
2			gb3	ei3			L,fs3	3,0	
3			gb4	ei3		r3	L,fs4-fs3		
4									
5									

SFNR BGLNR Besonderheiten, Abrechnungen [%] Allg. Klima Wertzahle  
 21.1 Wld -10 **51 / 39**







